



Det Falsterske Digelag
Hr. Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup

Kystdirektoratet
J.nr. 16/06016-2
Ref. Holger Toxvig
27-10-2017

Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2017

Tirsdag den 3. oktober 2017 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.

Ved st. 16.2 er der et smalt skår i klitten, der vil blive fyldt op med sand.

100 m længere mod nord er der et sted med indskæring i klitten som følge af højvandet i januar. Der er ofte indskæringer i klitten på denne strækning.

Nogenlunde samme sted ligger der en båd i klitkanten fastgjort til et spil. Båden ligger ulovligt, og digelaget vil ikke give en tilladelse.

Lige nord for båden er der endnu et skår i klitten. Der er også en løs bæk her.

Ud for Dillet er der lagt lergrus på stien til stranden. Der er en skyllerende i rampen ned på stranden.

Fra st. 14 er diget slået. Der er mange gyvel på strækningen.

Ved Bøtøgården vil digelaget opsætte en bom eller renovere den gamle for at undgå, at der køres op over diget uden tilladelse.

Bagved diget på strækningen st. 9.9 – st. 12.7 ligger området, som Dansk Naturfond har erhvervet med det formål at genskabe natur med stisystemer for offentligheden. Fonden har opsat et el-hegn i skel. Digelaget ønsker, at der opsættes et ekstra hegn ved digets bagskråningsfod som sikring mod kreaturer, der bryder igennem hegnet. På grund af flere besøgende i skoven vil der komme mere slid på diget og for at imødegå dette, ønsker digelaget, at der anlægges trapper på digets bagskråning ud for stisystemerne i skoven.

Ved st. 10.4 er gyvel blevet skåret ned. Det ser lovende ud, men det er uklart, om gyvelen vil skyde igen.

Ud for Salturtvej er en ulovlig bæk blevet fjernet. Beboerne ønsker en ny bæk. Digelaget overvejer sagen.



Ud for Rosenvej har digelaget repareret en trappe, der anvendes af få beboere.

Ved st. 7.4 er to både trukket op i klitten med et spil, som er fastgjort i klitten. Det er imod reglementet. Ejeren er kontaktet.

Ud for Klitvej har vedligeholdelsesvejen været kørt op i forbindelse med et ombygningsprojekt. Vejen er blevet repareret, og den virker bæredygtig.

Ved st. 5.2 ligger der en vandledning langs vedligeholdelsesvejen. Der er netop etableret en ny brønd. Området omkring brønden skal retableres mere omhyggeligt.

Ud for Marielyst mangler digekronen overhøjde på midten. Hegnet langs nedgangen er stadig intakt.

Ud for Ternevej 17 er der en fin trappe.

På strækningen st. 0.1-1.7 (Havlykkevej-Elkenøre Øvej) vil digelaget skrive til alle naboejendommene, idet ejerne åbenbart er meget i tvivl om placeringen af skellet ind mod diget. Digelaget har fået opmålt området af en landinspektør.

Ved st. 1 har en grundejer klippet hul i hegnet for at undgå at skulle gå nogle få meter hen til en trappe.

Ved nordenden af diget har en landmand udvidet sin mark ca. 3 m ind på digelagets areal. Digelaget vil markere skellet.

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk