



Det Falsterske Digelag
Hr. Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup

Kystdirektoratet
J.nr. 16/06016-13
Ref. Holger Toxvig
04-06-2019

Det Falsterske Dige - digesyn foråret 2019

Tirsdag den 7. maj 2019 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.

Holmevej: Her er gamle sten blevet synlige ved klitfoden. De vil blive fjernet.

Der er flere steder slid på bagskråningen på grund af cyklister. Ved siden af trappe er der et dybt spor med cykelslid. Det besluttes at lægge plastkassetter i sporet.

På en ca. 1200 m strækning mod syd fra Dillet vurderes det, at højvandet den 2. jan. 2019 har taget ca. 5 m af klitten. Firmaet Rohde Nielsen har kigget på strækningen, idet digelaget overvejer at få firmaet til at give et tilbud på indpumpning af sand.

Ud for Dansk Naturfonds område har fonden opsat færdige trapper på bagskråningen. Digelaget havde ønsket bredere trapper, så to personer kan passere hinanden, og man undgår slid ved siden af trapperne.

Fårevasken, st. 11,1: Fire pælehøfder er blevet synlige efter højvandssituationen i januar. I høfdernes landender er der store sten, der er udløbet med beton. Høfderne er i god stand. Høfderne giver luvsidaeaflejring og læsideerosion. Det overvejes, om høfderne skal bevares.

Den store P-plads, st. 9,9: Opkørslen til vedligeholdelsesvejen er belagt med træflis. Laget overvejer, om der skal gøres noget for at forhindre færdsel.

Der er en strækning, hvor kronen er sporkørt. Sporene er manuelt fyldt op med moræneler fra depotet. Der er tilfredshed med den arbejdskrævende reparationsmetode.

Rugvej, st. 7,4: Fire trin på en betontrappe smuldrer. Trinene vil blive repareret.

Marielystnedgangen: Trådhegnet langs nedgangen fungerer godt, og klitterne bag hegnet er på vej til at gro til. Det drøftes, om trådhegnet ud mod stranden skal flyttes lidt ind mod stien, så den begyndende klitdannelse beskyttes. Kommunen



ønsker etableret en platform på stranden til vinterbaderne. Digelaget anser en stor plade som en mulig løsning. Kommunen må udarbejde et konkret forslag.

Elkenøre Øvej, st. 1,6: Her har der også været meget kliterosion i januar. De lave høfder er blevet synlige. Man kan også se, at selve nedgangen til stranden har virket som høfde.

St. 0,8: Digelaget er i kontakt med de fleste af de grundejere, der ikke har respekteret skel.

Havlykke: Landmanden har flyttet markgrænsen, så den følger skel. Der er lave høfder på strækningen. Høfderne giver indskæring mod syd.

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk