

Det Falsterske Digelag
Hr. Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup

Kystdirektoratet
J.nr. 11/00329-67
Ref. Holger Toxvig
16-11-2015

Det Falsterske Dige – digesyn efteråret 2015

Tirsdag den 29. september 2015 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.

Ved sydenden af diget er der udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser. Digelaget har fået demonstreret en fjernstyret slåmaskine. Den er 1 m bred og på larvebånd. Prisen er 250.000 kr.

St. 17: Der er en fikspunktsplade midt på digekronen. Landinspektøren har været kontaktet. Han har oplyst, at pladen må dækkes til. Hvis den skal bruges, findes den igen med en metalsøger. Laget har derfor valgt at dække pladen til.

St. 17 – 16,3: Der er udlagt lergrus på digekronen. Kronen skal herefter have en tur med en vejhøvl eller med et dozerblad. For at få et indtryk af kvaliteten hentes et læs sand på roefabrikken. Det lægges indtil videre i en dyngge på arbejdspladsen.

St. 15,6: Der har tidligere stået en bænk i klitten. Slidskaderne på klitten er udbedret, og en ny bænk er monteret på det gamle understel. Det ser godt ud.

Dillet – handicaprampen: Handicaprampen er etableret med sand. Det vil formentlig ikke være nødvendigt, at kommunen udlægger asfalt. Plastickassetter har også været inde i billedet.

St. ca. 11: Der er udlagt jord fra kanaloprensningen på digeforskråningen. Det har bevirket, at græsset er kraftigt.

St. ca. 10: Der er et enkelt ridespor på kronen efter et arrangement, hvor der var givet tilladelse til ridning på vedligeholdelsesvejen.

Tyttebærvej: Laget har besluttet at køre lergrus på tværstien ud til stranden, da der er meget færdsel på den.

Ødegårdsvej – st. 7,5: Der har været ild i hjælmen på klitten. Som følge heraf har en brandbil lavet spor på tværstien. En trampesti over klitten vil blive fyldt op med ler. Private har opsat en ny lille bænk i stedet for en gammel rådden bænk. Der vil

blive sat en mærkat på bænken med besked om, at ejeren skal henvende sig til digelaget.

St. 5,4: Der er et område med hybenroser på digeforskråningen, der blev slået primo juli. Laget har besluttet at duppe roserne med Roundup inden næste slåning. Der er tale om et lille område med roser, der skal inddæmmes, så roserne ikke breder sig.

På digelagets arbejds- og depotplads er de 20 store kunststofsække, der skal bruges i en eventuel stormflodssituation, blevet dækket af, så sækkene ikke mørner på grund af sollys. Laget påtænker at gennemføre en øvelse for at sikre, at alt fungerer, som det skal.

Ved Marielyst-overgangen er der stort slid på klitten på begge sider. For at holde på sandet er der plantet hjælme. Det kan oplyses, at Kystdirektoratet planter hjælme med en tæthed på 12 duske pr. m². Hver dusk består af 2-4 hjælmeplanter. Laget overvejer opsætning af et fodhegn fra f.eks. Poda suppleret med tæt hjælmeplantning indenfor. Laget har fremsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til at forhøje diget over en 200 m lang strækning for at kompensere for, at det er vanskeligt at opretholde klitten, som jo er en del af højvandssikringen. Digelaget ønsker en helhedsløsning for området, så kommunens planer og digelagets krav til sikkerheden bliver koordineret.

St. 3,7: Dige-kronen er behandlet med en pladevibrator. Der er klager over, at kronen er ujæn. Laget vil udføre forsøg med forskellige sammensætninger af materialet, der udlægges på kronen.

St. 3,2: Digelaget vil fjerne to buske med stammetykkelse over 10 cm svarende til aftalt praksis.

St. 1,2: Laget har klippet buske ned foran et hus. Regningen er sendt til ejeren, der har betalt.

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk