



Det Falsterske Digelag
Hr. Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup

Kystdirektoratet
J.nr. 11/00329-65
Ref. Holger Toxvig
09-10-2014

Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2014

Tirsdag den 7. oktober 2014 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmanden og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.

Digelaget har ved sydenden af diget udført forsøg med bekæmpelse af hybenroser. I den forbindelse orienterede Holger Toxvig fra et fælles digesyn med tyskerne på Det Fremskudte Dige. I Slesvig-Holsten må man ikke sprøjte. Roserne bekæmpes ved slåning tre gange om året – første gang i maj. Man slår så tæt ved jorden som muligt. Roserne forsvinder normalt ikke, men de holdes i ave.

St. 16,2: Her er afstanden mellem digekrone og skræntkant mindst. Af den tyske styrkevurdering fremgår det, at strækningen er blandt de svageste på hele digestrækningen. Derfor skal strækningen holdes under observation.

Der er på en stor del af strækningen meget store træer umiddelbart bag diget. Under en vestenstorm kan man risikere, at enkelte træer vælter ud på diget og spærrer vedligeholdelsesvejen. De bør fjernes hurtigt, så vejen er fri, når vandet eventuelt kommer tilbage fra Den Botniske Bugt og giver højvande langs diget.

På strækningen mellem Birkemose og Gedesby vil digelaget forny lerlaget på digekronen som en del af den almindelige vedligeholdelse.

Ved st. 16 ud for Holmevej blev et nyt privat bådespil samt en bæk besigtiget. På grund af slid på klitten bør spil og bæk fjernes.

St. 15,6: Her står en privat bæk i klitten, og stien forbi er dyb og bred. Digelaget vil udlægge ler på stien og etablere en ny bæk oven på det eksisterende understel.

St. 15,1 ved Dillet: Digelaget har etableret bærelaget for handicaprampen. Det ser godt ud, og måske bliver det ikke nødvendigt for kommunen at lægge asfalt ovenpå. Digelaget vil se tiden an.

På et stykke af kronen er der udlagt lergrus, og der er sået græs. Græsset kommer fint. Der sås hestespor, så laget vil sætte yderligere et skilt op.



St. 13 ved Bøtøgård: Lige nordfor er der fældet en del træer. Det har bevirket småskader på digebagskråning og –krone. Skaderne udbedres, og digelaget vil påtale skaderne over for skovfogeden.

På fribadestranden har strandgæsterne nogle steder i klitterne samlet paller og brædder. Digelaget vil fjerne dette.

I en del af de mindre nedgange er der i september udlagt ler, og der er sået græs.

St. 7,3: En privat bæk blev besigtiget. Digelaget vil sætte skilt på, så ejeren bliver gjort opmærksom på, at han skal fjerne bænken.

St. 5,6: En trappe, der ikke bruges så meget, er opbygget af pæle, brædder og plastkassetter på trinene. Trappen har fungeret et år og er stadig i god stand. Hvis der skal laves flere tilsvarende trapper, vil laget erstatte træpæle og brædder med tilsvarende af plast.

Ved Marielyst har en mand haft ca. 20 såkaldte strandkurve opsat på stranden. Strandkurvene er små overdækkede sofaer i flet, der kan lejes for en dag. Da aftalen var, at de skulle fjernes inden den 1. oktober, vil laget sende ham en påmindelse.

Et bestyrelsesmedlem har foreslået, at trælågen, der spærrer for kørsel ned på stranden, erstattes med en aftagelig stolpe. Et monteret eksemplar blev besigtiget på Marielyst torv. Indtil videre vil digelaget beholde trælågen.

Digelaget vil placere bigballer i hullerne i klitterne langs nedgangen ved Marielyst. Derefter plantes hjælme, og der hegnes på begge sider af nedgangen.

Et bestyrelsesmedlem har foreslået, at der udlægges træplanker i nedgangen, svarende til løsningen på Marielyst torv. Arealet er på ca. 300 m². Med en pris på 2.000 kr./m² bliver den samlede pris 600.000 kr. Digelaget synes, at andre bør bekoste en ny belægning med træplanker, idet plankerne ikke vil forbedre digets styrke. Plankebelægning kan også give problemer med renholdelse for sand.

St. 1,2: Ejeren af et nyt hus har ryddet en udsigtspassage gennem buskadset i klitten. Endvidere er der opsat en bæk. Da en sådan handling ikke kan accepteres, vil digelaget følge det mundtlige påbud op med et skriftligt.

St. 1,1: En husejer har for at få lys til sine solceller fældet eller topstynet flere træer på digelagets grund. Laget vil tage en dialog med manden, så han ikke gør det igen. De stynede træer skal fældes.

Helt mod nord ligger det græs, der er slået på bagskråningen, i klumper. For at få klumperne spredt og undgå at græsset går ud, vil strækningen blive slået en gang mere.



Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk

Kopi: Guldborgsund Kommune