



Det Falsterske Digelag
Hr. Søren Bjerregaard
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup

Kystdirektoratet
J.nr. 11/00329-69
Ref. Holger Toxvig
26-10-2016

Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2016

Tirsdag den 27. september 2016 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Diget blev besigtiget i sin helhed fra syd mod nord.

Der er en del slåenbuske uden for diget helt mod syd.

Laget vil lægge ler på stierne ned mod stranden ud for Sydfalstervej og ud for Holmevej.

Digelaget har en aftale med ejeren af iskiosken ved Dillet om, at han skal holde øje med affaldet i skraldespanden på diget. På stien ned mod stranden har kommunen udlagt knust beton. Dette materiale hører ikke hjemme på dette sted. Kommunen bør derfor erstatte den knuste beton med ler. Digelaget oplyste, at brædestien og platformen på stranden bliver fjernet af kommunen efter efterårsferien.

Ved Sdr. Strandvej er de hybenroser, der er blevet strøget med Roundup næsten væk. Det er det hidtil bedste resultat i bekæmpelsen af hybenroser.

Ud for Lupintorvet i Bøtø har digelaget overvejet at etablere en dæmning mellem digekronen og klitten uden for diget. Dæmningen vil gøre det lettere for handicappede at komme ned på stranden. Digelaget har stillet overvejelserne i bero indtil videre.

Ud for Klitvej er der blevet udlagt køreplader på katastrofevejen ned til et hus, der er ved at blive ombygget. Sommerhusejeren burde have sendt en ansøgning til digelaget i stedet for blot at spørge opsynsmanden.

Ved st. 5,6 er der en trappe for få lodsejere. Trappen er som et forsøg udført med træpæle og brædder med trin af plastkassetter. Der er enighed om, at trappen fungerer fint.

Langs overgangen ved Marielyst Strandvej er der opsat et kvalitetshegn på begge sider. Hegnet er ført ca. 10 m på langs af kysten både inde ved diget og ude ved stranden, så turisterne forhindres i at gå over klitten. Hegnet har fungeret fint, og det er stadig intakt. Digelaget overvejer at plante hjælme i de bare områder uden for hegnet.



Ud for Digevej 54B har digelaget fjernet to træer med stammediameter over 10 cm. Grundejeren mener, at nogle rosenbuske på toppen af klitten også kan skade diget under en stormflodssituation. Han ønsker dem derfor fjernet, men det er digelaget ikke enig i. Undertegnede deler digelagets opfattelse.

Ud for Digevej 16 har der tidligere været gravet i klitten. Digelaget lagde ler i hullet, og det har fungeret fint.

Ved st. 1,4 er der en privat rydning, som digelaget vil holde under observation. Der er i nærheden af rydningen opsat en privat bæk. Digelaget vil kontakte ejeren, og ejerens ønsker vil indgå i overvejelserne om, hvilken løsning digelaget vælger.

Ved st. 1 er der på en kort strækning af digekronen mange store sten. Her har digelaget som et forsøg haft en stenknuser til at bearbejde overfladen. Resultatet er godt, men prisen er 3.000 kr./time. Stenknuseren kan bearbejde en strækning på ca. 1 km i timen. Digelaget vil overveje, om stenknuseren er løsningen, eller om der skal forsøges med anvendelse af lergrus.

Ved digets nordende er bom og skiltning sat i stand. Der er skiltet tydeligt med, at cykler ikke må køre på diget.

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at såvel digeskråninger som klitter generelt var intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk

Kopi: Guldborgsund Kommune